



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

## Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

### Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-BM4EDB-113228

Dátum vytvorenia záznamu: 24.02.2020

**Obchodné meno:\***

Mondi SCP, a.s.

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

**IČO:\***

31637051

**Číslo povolenia:\***

2005T0008

**Počet OM:\***

6

**Priezvisko a meno:**

Kotvan Radovan

**Od:**

01.01.2019

**Do:**

31.12.2019

**Inštalovaný výkon v MW:**

408,5

**Druh paliva:**

OZE, plyn

## Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g	§ 3h
A [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	12	11	22	10	9	6	7	8	1	2	3	5	4
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00	4,00
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]										100			
Požadovaná hodnota										90			

## Prehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodržaného štandardu kvality			POČET nedodržaných štandardov kvality		SUMA vyplatených kompenzačných platieb	
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	CELKOM	z toho domácnosti	CELKOM (eur)	z toho domácnosti (eur)
§ 2 ods.1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0	0	0	0
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0	0	0	0
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0	0	0	0
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0	0	0	0
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0	0	0	0